

1/19




FIG.1




FIG. 2

3/19




FIG.3

4/19




FIG.4




FIG. 5A

5/19

6/19




FIG. 5B

7/19




FIG. 6

8/19




FIG.7



9/19





FIG.8

10/19



11/19



1000




FIG.10

12/19

1100




FIG.11

13/19




FIG.12

14/19

1300



STATE 1  $\{C(x_1, x_2, 0), A_{00}, A_{01}, A_{10}, A_{11}\}$ STATE 2  $\{C(x_1, x_2, \pi/2), A_{00}, A_{01}, A_{10}, A_{11}\}$ STATE 3  $\{C(x_1, x_2, \pi), A_{00}, A_{01}, A_{10}, A_{11}\}$ STATE 4  $\{C(x_1, x_2, 3\pi/2), A_{00}, A_{01}, A_{10}, A_{11}\}$ STATE 5  $\{C(x_1, x_2, 0), A_{10}, A_{11}, A_{00}, A_{01}\}$ STATE 6  $\{C(x_1, x_2, \pi/2), A_{10}, A_{11}, A_{00}, A_{01}\}$ STATE 7  $\{C(x_1, x_2, \pi), A_{10}, A_{11}, A_{00}, A_{01}\}$ STATE 8  $\{C(x_1, x_2, 3\pi/2), A_{10}, A_{11}, A_{00}, A_{01}\}$ 

FIG.13

15/19



1400




FIG.14

16/19




FIG. 15



17/19




FIG. 16

18/19




FIG.17A

19/19




FIG.17B